

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG  
BỆNH VIỆN NHI

Số: /BVN-KHTH&ĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày tháng 11 năm 2024

V/v Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa máy X-quang di động Ultra 200 và máy in phim Drystar 5302 tại khoa Cận Lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “**Cung cấp dịch vụ sửa chữa Máy chụp X-quang di động Ultra 200 và máy in phim Drystar 5302 tại khoa Cận Lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng**” với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá:** Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

**2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:**

- Họ và tên: Đặng Trần Phúc; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

- Số điện thoại: 0396.456.118; Địa chỉ email: dangphuc1080@gmail.com

**3. Cách thức tiếp nhận báo giá:**

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu, **tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong**).

**4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 15h00 ngày 15 tháng 11 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 25 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2024

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Phụ lục 1 đính kèm Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KHTH&ĐD.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thiên**

**PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỊCH VỤ**

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	<p>Sửa chữa máy chụp X-quang di động Ultra 200:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SN: ECO - M20 - 2002020</li> <li>- Hãng sản xuất: ECORAY</li> <li>- Xuất xứ: Hàn Quốc;</li> <li>- Năm đưa vào sử dụng: 2020</li> </ul>	<p>- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường: Sửa chữa máy chụp X-quang di động Ultra 200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ SN: ECO - M20 -2002020</li> <li>+ Hãng sản xuất: ECORAY</li> <li>+ Xuất xứ: Hàn Quốc;</li> <li>+ Hiện trạng máy: Báo lỗi Erro 40, đèn LED báo lỗi trên Board Inverter (20kW/INV), đèn LED báo lỗi trên Board sạc (AICL-PFC-Board), đèn LED báo lỗi trên Board ROTOR -020, jack cắm phần nạp điện cho tụ có hiện tượng nám đen (Jack PFC-CN3), các phím bấm không có tác dụng.</li> </ul>	Lần	1	<p>Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p>	<p>15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng</p>
2	<p>Sửa chữa máy máy in phim Drystar 5302</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SN: 122637;</li> <li>- Hãng sản xuất Agfa NV;</li> <li>- Xuất xứ Beigum;</li> <li>- Năm đưa vào sử dụng 2019</li> </ul>	<p>- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường: Sửa chữa máy máy in phim Drystar 5302</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ SN: 122637;</li> <li>+ Hãng sản xuất Agfa NV;</li> <li>+ Xuất xứ Belgium;</li> <li>+ Hiện trạng máy: Máy in được ¼ tấm phim và báo lỗi ngược phim.</li> </ul>	Lần	1	<p>Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p>	<p>15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng</p>