

SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN SẢN - NHI

Số: 371/BSVN-KHTH&ĐD

V/v Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa
chữa thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá các gói thầu sửa chữa thiết bị y tế, làm cơ sở đánh giá lại tài sản là thiết bị y tế với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Đặng Trần Phúc; Chức vụ: Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

- Số điện thoại: 0396.456.118; Địa chỉ email: dangphuc1080@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm báo giá + biên bản kiểm tra thiết bị + hồ sơ năng lực nhà thầu, **tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong**).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 28 tháng 10 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 07 tháng 11 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 07 tháng 11 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế trực tiếp khảo sát, kiểm tra thực tế, có biên bản kiểm tra cho từng thiết bị y tế để đưa ra kết luận chính xác và báo giá dịch vụ sửa chữa khách quan theo quy định của pháp luật.

Danh mục các thiết bị y tế chi tiết theo Phụ lục 1: Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá sửa chữa đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BV;
- Lưu: VT, KHTH&ĐD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thiên

Phụ lục 1. Danh mục thiết bị y tế yêu cầu báo giá sửa chữa

(Kèm theo Công văn số 371/BVSN-KHTH&ĐD ngày 28 tháng 10 năm 2025 của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng)

Stt	Tên trang thiết bị	Nơi sản xuất	Model/ Hãng sản xuất	Số lượng	Nguyên giá/tài sản	Năm cấp	Tình trạng	Ghi chú
1	Máy rửa và khử khuẩn dụng cụ loại hai cửa	Đài Loan	AWD-165/AFA	1	835.474.447	2017	Chương trình chạy bị lỗi	
2	Thiết bị điều chế dung dịch tiệt khuẩn	Việt Nam	Giasinh 30/Công ty Cổ phần Gia Nguyễn	1	90.525.675	2017	Hư hỏng bộ điện phân dung dịch muối	
3	Bơm tiêm điện	Hàn Quốc	SP-8800/ Ampall	1	20.139.194	2017	Máy không lên nguồn, hư mainboard	
4	Máy đo độ bão hòa oxy động mạch (SPO2) cầm tay	Mỹ	PO - 100B/ Advanced	2	11.982.820	2017	Bị hư cục sạc, hư pin	
5	Máy thử glucostix	Đài Loan	Medisafe Fit/ Terumo	1	2.517.399	2017	Không lên nguồn	
6	Máy đo độ bão hòa oxy động mạch (SPO2) cầm tay	Mỹ	PO - 100B/ Advanced	2	11.982.820	2017	Hư bộ sạc, phím bấm, sensor	
7	Bơm tiêm điện	Hàn Quốc	SP-8800/ Ampall	5	20.139.194	2017	Hư phím nguồn, board màn hình	
8	Máy truyền dịch tự động	Hàn Quốc	IP – 7700/ Ampall	1	24.750.000	2023	Máy có sai số nhiều trên 10% - Lỗi chương trình	
9	Máy khí dung siêu âm	Ý	F – 208/ Fazzini	1	15.000.000	2017	Hư board	
10	Máy khí dung Comfort	Nhật	2000KU-400/ Koushin	2	15.000.000	2017	Hư board điều khiển, thạch anh yếu, quạt hư	
11	Máy hút điện	Đài Loan	SU-770/ Gemmy	1	10.472.381	2017	Hư motor bơm, trục pittong hút	
12	Máy đo độ bão hòa oxy động mạch (SPO2) cầm tay	Mỹ	PO - 100B/ Advanced	2	11.982.820	2017	Hư dây sensor, hư nguồn	
13	Bơm tiêm điện	Hàn Quốc	SP-8800/ Ampall	2	20.139.194	2017	Liệt phím, hư board không thể thao tác điều chỉnh	
14	Máy truyền dịch	Hàn	IP – 7700/	1	30.208.	2017	Liệt phím, hư	

Stt	Tên trang thiết bị	Nơi sản xuất	Model/ Hãng sản xuất	Số lượng	Nguyên giá/tài sản	Năm cấp	Tình trạng	Ghi chú
	tự động	Quốc	Ampall		790		board không thể thao tác điều chỉnh	
15	Máy truyền dịch tự động	Hàn Quốc	IP – 7700/ Ampall	1	30.208.790	2017	Liệt phím, hư board không thể thao tác điều chỉnh	
16	Máy truyền dịch tự động	Hàn Quốc	IP – 7700/ Ampall	1	30.208.790	2017	Liệt phím, hư board không thể thao tác điều chỉnh	
17	Máy đo độ bão hòa oxy động mạch (SPO2) để bàn	Hàn Quốc	IP – 1010/ Infunix Technology	1	42.090.915	2017	Hư dây nguồn sensor, Mất dây cắm điện, pin không dự trữ điện	
18	Máy đo độ bão hòa oxy động mạch (SPO2) để bàn	Hàn Quốc	IP – 1010/ Infunix Technology	1	42.090.915	2017	Hư dây nguồn, sensor	
19	Máy đo điện tim 3 kênh	Nhật Bản	Cardisuny C120/ Fukuda M-E Kogyo Co., Ltd	1	56.339.394	2017	Máy không hoạt động	
20	Máy huyết học tự động 20 thông số	Mỹ	TC Hemaxa plus/ Teco Diagnostics	1	345.000.000	2017	Sét đánh Hư board mạch	
21	Máy đo điện giải N+, K+, CL- điện cực chọn lọc Ion	Mỹ	TC 1000 Plus/ Teco Diagnostics	1	150.691.516	2017	Máy hư hỏng, lệch kết quả	
22	Micropipette + giá để pipette	Mỹ	Teco Diagnostics	1	11.076.556	2017	Không hút được hoá chất	
23	Máy X quang cao tần ≥ 500 mA (Phòng 1)	Tây Ban Nha	SHF 430/ Sedecal	1	1.248.126.524	2017	Hư Mainboard chính, cấp cao thế	
24	Máy siêu âm xách tay	Nhật Bản	HS 2200/ Honda Electronics Co., Ltd	1	452.527.680	2017	Máy không nhận đúng chương trình đầu dò	
25	Lồng ấp sơ sinh	Italy	Cristina Manual/ Cobams	1	229.740.000	2018	Hư nguồn sưởi ấm	
Tổng cộng				34				