

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG
BỆNH VIỆN NHI

Số: /BVN-KHTH&ĐD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Lạt, ngày tháng 9 năm 2024

V/v Yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển tủ an toàn sinh học cấp II; sửa chữa điện trở, thay thế nhiệt kế cho tủ sấy tại khoa cận lâm sàng bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển tủ an toàn sinh học cấp II; sửa chữa điện trở, thay thế nhiệt kế cho tủ sấy

Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu **“Cung cấp dịch vụ sửa chữa bảng điều khiển tủ an toàn sinh học cấp II; sửa chữa điện trở, thay thế nhiệt kế cho tủ sấy tại khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng”** với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Đặng Trần Phúc; Chức vụ: Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng.

- Số điện thoại: 0396.456.118; Địa chỉ email: dangphuc1080@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp và Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Số 57 Thánh Mẫu, Phường 7, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (gồm báo giá + hồ sơ năng lực nhà thầu, **tất cả cho vào phong bì được dán niêm phong**).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 05 tháng 9 năm 2024 đến trước 17h00 ngày 15 tháng 9 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Phụ lục 1 đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, KHTH&ĐD.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thiên

PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỊCH VỤ

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Đơn vị tính	Khối lượng	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	<p>Sửa chữa bảng điều khiển tủ an toàn sinh học cấp II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: AC2-4E8 - Hãng sản xuất: ESCO SINGAPORE - Nước sản xuất: Indonesia - SN: 2016-112312 - Năm đưa vào sử dụng: 2017 	<p>- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường:</p> <p>Sửa chữa bảng điều khiển tủ an toàn sinh học cấp II</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: ESCO SINGAPORE - Nước sản xuất: Indonesia - SN: 2016-112312 - Hiện trạng máy: Máy xuất hiện lỗi bảng mạch điều khiển chức năng, không điều khiển được quạt và đèn bị tắt đột ngột khi thao tác kỹ thuật 	Lần	1	<p>Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p>	<p>15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng</p>
2	<p>Sửa chữa điện trở, thay thế nhiệt kế cho tủ sấy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Model: YCO-N01 - Hãng sản xuất: Gemmy - Nước sản xuất: Đài Loan - SN: 0613018 - Năm đưa vào sử dụng: 2017 	<p>- Sửa chữa để máy hoạt động bình thường:</p> <p>Sửa chữa điện trở, thay thế nhiệt kế cho tủ sấy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sản xuất: Gemmy - Nước sản xuất: Đài Loan - SN: 0613018 - Hiện trạng máy: Máy bị hỏng 1 bên không lên nhiệt, vỡ nhiệt kế 	Lần	1	<p>Khoa Cận lâm sàng Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, Địa chỉ: 57 Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</p>	<p>15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng</p>